

N° 14. Petite grange en colombage et brique construite, paraît-il, vers 1900, aujourd'hui réaménagée en habitation. Subsiste à g. le linteau du portail. Autres ouvertures postérieures. Bâtière d'éternit. Derrière et à côté, autres dépendances en colombage, remaniées. A.T.[3026]

SOMME-LEUZE (B 9)

Aux confins de la Famenne et du Condroz, gros village disséminé sur un versant exposé au S. Constructions hétérogènes, en grès, calcaire et brique, généralement des XIX^e et surtout XX^e s.; nombreux vestiges de bâtiments en colombage, souvent altérés, tels aux n°s 3, r. de la Principauté ou 30, route de Marche.

A l'écart de la localité, vers l'O., remarquable ferme de Leuze, entièrement en colombage et brique. J.L.J.

ÉGL. PAROISS. ST-REMY

Gros édifice néo-roman en brique et pierre bleue élevé à un nouvel emplacement en 1869-1870, selon les plans de l'architecte provincial Luffin. Polychromie intérieure de Huguette Liégeois (v. 1978).

J.L.J.[3027]

R. ACHILLE ANTOINE

N° 7. Petite ferme en long de la 1^{re} moitié du XIX^e s. jadis entièrement en colombage et torchis sur base de calcaire, dotée au milieu du même siècle d'une nouvelle façade en brique et pierre bleue aujourd'hui peintes. Murs pignons et façade arrière de la grange, à dr., conservant leur structure primitive; torchis remplacé par de la brique. Bâtière d'ardoises à croupettes, selon une disposition primitive.

A g., logis à double corps et deux niveaux puis étable sous fenil, un peu plus bas que la grange, sous bâtière d'ardoises. Façade refaite en trois étapes : l'habitation d'abord, les dépendances ensuite; baies à linteau droit et portail de grange à cintre surbaissé en brique. J.L.J.[3028]

N° 8. Petite ferme en long construite en plusieurs phases dans la 1^{re} moitié du XIX^e s.

Logis d'un niveau et demi et grange en colombage avec hourdis en brique; façade de la grange refaite en calcaire, avec porte charretière à linteau de bois. A dr., étable sous fenil en moellons de grès sauf les baies rectangulaires encadrées de calcaire. Bâtière de tuiles.

Près de la voirie, fournil en colombage et brique et moellons calcaires couvert d'une bâtière de tuiles. P.S.[3029]

R. DE LEUZE

● N° 6. **Ferme de Leuze.** Ancienne propriété des Templiers, qui comprenait en 1313 maison, ferme, moulin banal, brasserie, terres et bois, passée en 1314 à l'ordre de Malte qui la conserva jusqu'à la fin de l'ancien régime. Isolé à l'O. du village, sur le versant S. de la vallée de l'Eau de Somme qui alimentait jadis un moulin en contrebas, ensemble semi-clôturé de bâtiments de la 1^{re} moitié du XVIII^e s. disposés autour d'une ample cour carrée et partiellement pavée. Témoin exceptionnel par sa rareté et sa bonne conservation d'une importante ferme en pan de bois (fig. 753). Sans doute torchis à l'origine, remplacé par la brique probablement au XIX^e s. Aile O. démolie.

Au N., logis d'un niveau et demi sur cave, structuré en 9 travées plus ou moins larges et 5 registres. Porte à traverse droite, doublée d'un encadrement postérieur, et de part et d'autre, fenêtres jumelées à battée. Demi-étage éclairé par trois petites baies rectangulaires. A g., zone équivalant à la large travée visible à l'arrière, par ailleurs structurée et ouverte comme l'avant, outre une petite baie éclairant la cage d'escalier dans l'axe. Au pignon dr., petite fenêtre primitive privée de son meneau. Modillons de bois profilés en talon sous la bâtière d'éternit à coyau et croupette. Dans le prolongement à g., étable et dépendance du XIX^e s. et de l'autre côté, charfil tardif sous bâtière de tuiles, réaménagé pour l'habitation.

A l'E., un peu en contre-haut, grange en large remarquablement intacte, structurée en 10 travées et 5 registres. Portails décéntrés, celui vers la cour déchargé par deux croix de St-André. Vantaux anciens. Pignons avec faux entrails, percés d'oculi. Bâtière d'ardoises. Restes d'une construction en calcaire accolée à dr.